LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

PASSAGEM MOLHADA LOCAL: MUNICIPIO DE JOÃO DIAS COMUNIDADE VILA DO ROSÁRIO

> JOÃO DIAS – RN 03 de Setembro de 2023

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

1. APRESENTAÇÃO


O presente laudo técnico apresenta a situação física construtiva da passagem molhada, pertencente ao Município de João Dias, no estado do Rio Grande do Norte -RN. A figura 1 expressa sua localização georreferenciada.

Figura 1: Localização Georeferenciada da passagem molhada da comunidade Vila do Rosário.




A vista técnica na passagem molhada localizada na comunidade Vila do Rosário, todo o espaço foi vistoriados e realizado um levantamento das necessidades do ambiente. A Tabela 1 apresenta a situação local.


Tabela 1: Situação atual do trecho da comunidade Vila do Rosário que necessita de uma passagem molhada.











Conforme imagens presentes na tabela 1 atualmente a comunidade Vila do Rosário localizada na Zona Rural do município de João Dias/RN, tem seu acesso comprometido pela estrada que atravessa a comunidade rural e zona urbana, no período invernoso, com o aumento da intensidade de chuvas, acontece o impedimento do tráfego na passagem das comunidades adjacentes, deixando a população sem comunicação, logo para solucionarmos o acesso a comunidade é necessário projetar a construção de uma passagem molhada nesse trecho.


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme averiguação dos problemas técnicos e funcionais, assim como, diante das manifestações apresentadas e averiguadas ln loco, a passagem molhada deve ser construída e melhorar as condições de tráfego da comunidade e demais comunidades circunvizinhas.

Analisar os seguintes documentos.

- I. O apêndice 01 planta baixa da situação atual.
- II. O apêndice 02 planilha orçamentária para a reforma.





PLANTA BAIXA-PASSAGEM MOLHADA



Projeto:Localização


Local:Comunidade Vila do Rosário, João Dias-RN.

Contratante:Prefeitura Municipal de João

Projetista: Felipe Ramon da Silva Oliveira. CREA-RN:n°211831498-1

Folha 1/2





PLANTA BAIXA-PASSAGEM MOLHADA



Projeto:Planta Baixa

Local:Comunidade Vila do Rosário,João Dias-RN.

JOÃO DIAS

Contratante:Prefeitura Municipal de João

Projetista: Felipe Ramon da Silva Oliveira. CREA-RN:n°211831498-1

Folha 2/2